МЕГЕОН

02815



БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ

руководство пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 02815 – это налобная бинокулярная лупа с подсветкой. Лупа будет прекрасным помощником в ремонте сложной техники и мелких механизмов. Прибор может одинаково использоваться в профессиональной, любительской сферах и обучении.

ОСОБЕННОСТИ

- Съёмная LED подсветка с регулировкой по вертикали
- Пять сменных линз
- Возможность комбинирования двух линз
- Регулировка по размеру головы

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Если прибор имеет неисправность – обратитесь к дилеру или в сервисный центр МЕГЕОН.
- Не используйте бинокулярную лупу, если есть сомнение в её правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения бинокулярной лупы МЕГЕОН 02815 , рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги. Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и комплектующие не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, измерительные поверхности не повреждены. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Корпус
2. Фонарь
3. Регулируемый ремень
4. Линза

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отрегулируйте размер ремня по размеру головы, так чтобы ремень надёжно удерживал корпус на голове и в тоже время не давил. Для этого на ремне имеется пряжка с храповым механизмом. Установите необходимое количество линз в удерживающее устройство выпуклой частью линзы по направлению взгляда. Наклон и фиксация корпуса с линзами осуществляется гайками-барашками. При необходимости затяните их. Включение подсветки осуществляется нажатием кнопки на головке светоотражателя. Чтобы изменить угол освещения, выдвиньте фонарь, потянув за углубления в корпусе фонаря, и поверните головку со светотражателем на необходимый угол.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Потяните за углубления в корпусе фонаря. Выньте фонарь из корпуса, надавив на фиксатор с надписью <PUSH>. Сдвиньте крышку и установите батареи, соблюдая полярность. Закройте крышкой батарейный отсек и установите фонарь в корпус в обратной последовательности.

ОТДЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

Бокс с подсветкой (фонарь) можно использовать и отдельно, отсоединив его от основной части корпуса.

Направляйте луч света, поворотом головки со светоотражателем

ОШИБКИ ПРИБОРА И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Не включается подсветка	Разрядились батареи	Замените батареи
Не включается подсветка	Окислились контакты в батарейном отсеке	Очистите контакты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Подсветка	2 LED диода (Белый свет)
Количество линз	5 штук
Увеличение 1 линзы, крат	1,0x/1,5x/2,0x/2,5x/3,5x
Суммарное увеличение двух линз	4,0x/4,5x/5,0x/5,5x/6,0x
Материал линз	Пластик
Способ крепления	Налобная
Размер ремня	50…64 мм
Тип питания	Батареи 1.5В тип AAA - 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: 10…30°C Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -30…60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.
Размер изделия	330 x 200 x 45 мм
Размеры упаковки	285 x 225 x 65 мм
Масса изделия (без линз и батарей)	180 г
Масса комплекта	670 г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Удалите батареи из изделия в период длительного хранения.
- Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекания электролита.
- Не оставляйте разряженные батареи в изделии.
- Не подвергайте изделие воздействию усилий превышающих допустимые значения.
- Во избежание поломки прибора в процессе эксплуатации, не допускайте ударов и падений.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

В процессе работы и по окончании ее удаляйте пыль с корпуса чистой, сухой ветошью или салфеткой. При необходимости прибор можно продуть сжатым воздухом. Линзы протирайте исключительно салфетками для оптики.

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С) и влажности (≥80%). Не протирайте прибор высокоактивными жидкостями и ветошью с включениями абразивной пыли. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Бинокулярная лупа с подсветкой МЕГЕОН 02815–1шт.;
2. Линзы– 5шт.;
3. Батареи 1.5В тип AAA - 3 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1экз.;
5. Гарантийный талон – 1экз.;





МЕГЕОН
02815

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письмен-ного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.